



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Кемерово, пр. Ленина, 55а, тел. 77-12-41 E-mail: oogpnrko@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел НДПР г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование органа надзорной деятельности)

г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел./факс 53-87-90, тел. 53-99-56 E-mail: kemerovoGPN@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

ОНДПР Заводского района г. Кемерово

ОНДПР г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района

УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области

650024, г. Кемерово, ул. Патриотов, 26, тел. 77-26-60, тел./факс 77-26-60, E-mail: gpnzr@mail.ru

### Предписание № 2/1/18

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ  
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 32 ИМЕНИ ВЛАДИМИРА АРТЕМЬЕВИ-  
ЧА КАПИТОНОВА", ДИРЕКТОРУ ГАТИЯТУЛЛИНОЙ МУСЛИМЕ РИМОВНЕ.

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя  
(гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнении распоряжения № 2 от 10.01.2020г. главного государственного инспектора г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района по пожарному надзору Лопарева Романа Викторовича,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

в соответствии со ст. 6, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», государственным инспектором г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района по пожарному надзору Филипповой Натальей Николаевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

в период с 27.01.2020г. по 14.02.2020г. проведена плановая выездная проверка территории, зданий, помещений МБОУ «СОШ № 32 им. В.А. Капитонова» по адресу: г. Кемерово, ул. 2-я Аральская, 2А.

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заместителем директора по АХЧ МБОУ «СОШ № 32 им. В.А. Капитонова» Факеевым Евгением Анатольевичем, заместителем директора по БЖ МБОУ «СОШ № 32 им. В.А. Капитонова» Харенко Александр Анатольевич.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана на основе не действующих Правил пожарной безопасности в РФ и не соответствует требованиям раздела XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации: п.п. г), п.п. л), п. 462.	п. 2, п. 3, п. 460, п. 462 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390.	31.05.2020	

	Распорядительные документы (Приказы «О назначении ответственных лиц», «О противопожарном режиме») разработаны на основании не действующих Правил пожарной безопасности в РФ. В программе обучения ПТМ включено обучение по эксплуатации ОХП-10, которые сняты с производства и выведены из эксплуатации.		
2.	Не организовано проведение проверки системы внутреннего противопожарного водопровода с периодичностью 2 раза в год – весной и осенью, с составлением акта в соответствии п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации и положений СП 10.13130.	п. 462 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390.	31.05.2020
3.	На эвакуационном выходе из коридора первого этажа в части здания лит. А2 установлена металлическая решетка, имеющая запор не обеспечивающий возможность его свободного открывания изнутри без ключа.	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	31.05.2020
4.	В здании на путях эвакуации (проходах, лестничных клетках) не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение в соответствии с требованиями СНИП 23-05-95*.	п. 4.3.1 СП 1.13130.2009, п. 7.74 СНИП 23-05-95, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.09.2021
5.	В двухэтажной части здания в кабинетах расстояния от пожарных извещателей системы АПС до электросветильников составляет менее 0,5 м, что влияет на сохранение извещателем работоспособности.	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009, ст. 83 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.09.2020
6.	Произведено изменение объемно-планировочных и проектных решений (установка перегородки, разделяющей одно помещение на два), в результате которого в лаборантском помещении химии установлен один пожарный извещатель.	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, п. 13.3.2 СП 5.13130, ст. 54ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	31.05.2020
7.	В техническом помещении вентиляционной камеры в антресоле устроено хранилище лыж.	п. 23 б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390.	01.09.2020
8.	Над эвакуационным выходом из коридора спортивного зала на втором этаже (помещение № 13 на поэтаж-	п. 5.3 СП 3.13130.2009, ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Техниче-	01.09.2020

	ном плане 2 этажа технического паспорта на здание от 05.12.2012г.) отсутствует световой указатель «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).	ский регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390.		
9.	Не предусмотрено отключение систем вентиляции при пожаре путем блокировки от автоматической пожарной сигнализации.	п. 12.4. СНиП 41-01-2003, п. 6.24, п. 7.20 СП 7.13130.2013, ч. 9 ст. 85 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.09.2020	
10.	В лестничной клетке с антресоли до первого этажа (помещение № 19 на поэтажном плане 1 этажа, помещение № 8 на поэтажном плане 2 этажа, помещение № 46 на поэтажном плане антресоли технического паспорта на здание от 05.12.2012г.) отсутствуют световые проемы площадью не менее 1,2 м <sup>2</sup> в наружных стенах на каждом этаже. Лестничная клетка расположена не у наружных стен здания и не имеет выход непосредственно наружу или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками. Фактически лестничная клетка имеет выход в коридор первого этажа здания.	п. 6.35 СНиП 21-01-97*, п. 4.4.7, п. 8.1.15 СП 1.13130, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.09.2021	
11.	В лестничной клетке выхода из спортивного зала между первым и вторым этажом (помещение № 1 на поэтажном плане 2 этажа технического паспорта на здание от 05.12.2012г.) отсутствуют световые проемы площадью не менее 1,2 в наружной стене.	п. 6.35 СНиП 21-01-97*, п. 4.4.7 СП 1.13130, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.09.2021	
12.	Лестница в коридоре 2-го этажа выполненная в перепаде высот не имеет поручней.	п. 6.28* СНиП 21-01-97*, п. 8.1.2 СП 1.13130, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.09.2020	
13.	Двери лестничных клеток не имеют устройств для самозакрывания. Имеющиеся устройства содержатся в неисправном состоянии (сняты.)	п. 36 г), п. 62 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390, ст. 88, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009, п. 6.18* СНиП 21-01-97*.	31.05.2020	
14.	Двери левой от входа лестничной клетки на первом этаже части здания	п. 6.31* СНиП 21-01-97*, п. 4.4.3 СП 1.13130, ст. 89 ФЗ от	01.09.2020	



	лит. А, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении уменьшают предусмотренную ширину лестничной площадки и препятствуют эвакуации.	22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».		
15.	На центральном эвакуационном выходе с первого этажа части здания лит. А установлена арка металлоискателя, уменьшающая свободную ширину пути эвакуации, а так же скамейки, перекрывающие путь эвакуации и препятствующие свободной эвакуации.	п. 36 а), б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390	31.05.2020	
16.	Не определены и не обозначены категории технических (электропитовой, венткамер) и лабораторных помещений, складского помещения на втором этаже, по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 8 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и СП 12.13130.2009. При этом помещения производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электропитовые и т.п.) за исключением помещений категорий В4 и Д, должны выделяться противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа с соответствующим заполнением проемов (дверей, окон) в них.	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 5.1.2 СП 4.13130, СП 12.13130.  5.6.4 СП 4.13130, п. 5.14*, табл. 1, 2, п. 7.4, п. 7.18 СНиП 21-01-97*, п. 7.3 СНиП 31-03-2001, п. 5.22 СП 56.13330, п. 4.17, п. 6.2.10 СП 4.13130.2013, ст. 87, ст. 88 табл. 23-24 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.09.2020	
17.	Дублирование сигналов системы пожарной сигнализации о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны осуществляется с участием транслирующей этот сигнал (обслуживающей) организации: при проверке работоспособности системы АПС и СОУЭ путем ручного нажатия на ИПР сигнал о срабатывании в подразделение пожарной охраны (ЦППС) проходит как «неисправность».	ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.09.2020	
18.	Во внутренних стенах лестничных клеток части здания лит. А имеются открытые проемы (окна).	п. 4.9 СНиП II-А.5-62, п. 5.4.16 СП 2.13130, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.09.2020	

19.	Ширина эвакуационных выходов из лестничных клеток в тамбуры в части здания лит. А в свету менее 0,8м. Фактическая ширина составляет 0,71м.	примеч. 2 п. 4.2 СНИП II- А.5-62, п. 4.6 СНИП 2.01.02-85*, п. 6.16 СНИП 21-01-97*, п. 4.2.5 СП 1.13130, ч. 4, ст. 4, ч. 1 ст. 80, ч. 1 ст. 89, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.09.2021	
20.	Высота эвакуационных выходов из лестничных клеток непосредственно наружу в части здания лит. А в свету менее 1,9м. Фактическая высота выхода с правой от входа лестничной клетки в свету 1,46м, левой – 1,54м.	примеч. 2 п. 4.2 СНИП II- А.5-62, п. 4.13 СНИП 2.01.02-85*, п. 6.16. СНИП 21-01-97*, п. 4.2.5 СП 1.13130, ч. 4, ст. 4, ч. 1 ст. 80, ч. 1 ст. 89, ст. 151 Федерального закона, от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.09.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Кемерово, \_\_\_\_\_  
 (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)  
 г. Березовского и Кемеровского района  
 по пожарному надзору Филиппова Н.Н.  
 « 14 » февраля 20120г.



Предписание № 2/1/18 от 14.02.2020г. для исполнения получил:

\_\_\_\_\_ (подпись)  
 « 14 » 02 2020 г.

Директор МБОУ «СОШ № 32 им. В.А. Капитонова» \_\_\_\_\_  
 (должность,  
 Гатиятуллина Муслима Римовна  
 фамилия, инициалы)