



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главного управления МЧС России по Кемеровской области
650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55^А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района
650000 г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел/факс 53-87-90, тел. 53-99-56 E-mail: kemerovoGPN@mail.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
Заводского района г. Кемерово
650024 г. Кемерово, ул. Патриотов, 26 тел/факс 77-26-64, тел. 77-26-61 E-mail: GPNZR@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

г. Кемерово
(место составления)

«09» октября 2020г.
(дата составления)

Предписание № 90/1/71
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 32 ИМЕНИ ВЛАДИМИРА АРТЕМЬЕВИ-
ЧА КАПИТОНОВА", ДИРЕКТОРУ БАРАНОВОЙ ОКСАНЕ БОРИСОВНЕ.
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнении распоряжения № 90 от 03.09.2020г. главного государственного инспектора г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района по пожарному надзору Лопарева Романа Викторовича,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) в соответствии со ст. 6, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», государственным инспектором Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Филипповой Натальей Николаевной
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, проведена внеплановая выездная проверка территории, зданий, помещений МБОУ «СОШ № 32 им. В.А. Капитонова» по адресу: г. Кемерово, ул. 2-я Аральская, 2А.
(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ «СОШ № 32 им. В.А. Капитонова» Барановой Оксаной Борисовной, заместителем директора по АХЧ МБОУ «СОШ № 32 им. В.А. Капитонова» Факеевым Евгением Анатольевичем, заместителем директора по БЖ МБОУ «СОШ № 32 им. В.А. Капитонова» Харенко Александром Анатольевичем.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании на путях эвакуации (проходах, лестничных клетках) не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95*, СП	СНиП II-4-79, п.6.22 СНиП 21-01-97; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009, п. 7.74 СНиП 23-05-95, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020, ст. 89, ч. 4 ст. 4,	01.09.2021	

52.13330.2016.	ст. 6 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».		
2. В лестничной клетке с антресоли до первого этажа (помещение № 19 на поэтажном плане 1 этажа, помещение № 8 на поэтажном плане 2 этажа, помещение № 46 на поэтажном плане антресоли технического паспорта на здание от 05.12.2012г.) отсутствуют световые проемы площадью не менее 1,2 м ² в наружных стенах на каждом этаже. Лестничная клетка расположена не у наружных стен здания и не имеет выход непосредственно наружу или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками. Фактически лестничная клетка имеет выход в коридор первого этажа здания.	п. 6.35 СНиП 21-01-97*, п. 4.4.7, п. 8.1.15 СП 1.13130.2009, п. 4.4.12 СП 1.13130.2020, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.09.2021	
3. В лестничной клетке выхода из спортивного зала между первым и вторым этажом (помещение № 1 на поэтажном плане 2 этажа технического паспорта на здание от 05.12.2012г.) отсутствуют световые проемы площадью не менее 1,2 в наружной стене.	п. 6.35 СНиП 21-01-97*, п. 4.4.7, п. 8.1.15 СП 1.13130.2009, п. 4.4.12 СП 1.13130.2020, п. 5.4.16 СП 2.13130.2012, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.09.2021	
4. Ширина эвакуационных выходов из лестничных клеток в тамбуры и наружу в части здания лит. А в свету менее 0,8м. Фактическая ширина составляет 0,71м.	примеч. 2 п. 4.2 СНиП II- А.5-62, п. 4.6 СНиП 2.01.02-85*, п. 6.16 СНиП 21-01-97*, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009, п. 4.2.19, п. 4.2.20 СП 1.13130.2020, п. 5.4.16 СП 2.13130.2012, ч. 4 ст. 4, ст. 6, ч. 1 ст. 80, ч. 1 ст. 89, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.09.2021	
5. Высота эвакуационных выходов из лестничных клеток непосредственно наружу в части здания лит. А в свету менее 1,9м. Фактическая высота выхода с правой от входа лестничной клетки в свету 1,46м, левой – 1,54м.	примеч. 2 п. 4.2 СНиП II- А.5-62, п. 4.13 СНиП 2.01.02-85*, п. 6.16. СНиП 21-01-97*, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009, п. 4.2.18 СП 1.13130.2020, ч. 4 ст. 4, ст. 6, ч. 1 ст. 80, ч. 1 ст. 89, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.09.2021	
6. В двухэтажной части здания в кабинетах расстояния от пожарных извещателей системы АПС до электросветильников составляет менее 0,5 м, что влияет на сохранение извещателем работоспособности.	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009, ст. 83 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	30.06.2021	

7.	Над эвакуационным выходом из коридора спортивного зала на втором этаже (помещение № 13 на поэтажном плане 2 этажа технического паспорта на здание от 05.12.2012г.) отсутствует световой указатель «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).	п. 5.3 СП 3.13130.2009, ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390.	30.06.2021
8.	Не предусмотрено отключение систем вентиляции при пожаре путем блокировки от автоматической пожарной сигнализации.	п. 12.4. СНиП 41-01-2003, п. 6.24, п. 7.20 СП 7.13130.2013, ч. 9 ст. 85 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	30.06.2021
9.	Двери помещений производственного и складского назначения, технические помещения (складского помещения на 2-ом этаже, лаборантской каб. физики № 10, лаборантской каб. технологии № 18, лаборантской каб. химии № 1) категорий ВЗ по пожарной опасности, выделенные противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа не имеют дверей с требуемым пределом огнестойкости не менее EI 30. По факту установлены деревянные двери.	5.6.4 СП 4.13130, п. 5.14*, табл. 1, 2, п. 7.4, п. 7.18 СНиП 21-01-97*, п. 7.3 СНиП 31-03-2001, п. 5.22 СП 56.13330, п. 4.17, п. 6.2.10 СП 4.13130.2013, ст. 87, ст. 88 табл. 23-24 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	30.06.2021
10.	При дублировании сигналов системы пожарной сигнализации о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны не проводятся мероприятия по повышению достоверности извещения о пожаре: Установленный в системе однопороговый прибор ВЭРС, выдает сигнал "Пожар" при срабатывании одного пожарного извещателя в шлейфе.	ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 14.3, п. 14.4 СП 5.13130.2009.	30.06.2021
11.	На втором этаже во внутренних стенах лестничных клеток типа Л1 части здания лит. А имеются открываемые (остекленные) премы (окна).	п. 4.9 СНиП II-A.5-62, п. 5.4.16 СП 2.13130.2012, п. 5.4.16 СП 2.13130.2020, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	30.06.2021

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, реше-

ний и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Кемеровского и Березовского
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
городских округов, Кемеровского муниципального округа
по пожарному надзору Филиппова Н.Н.
« 09 » октября 2020г.



Предписание № 90/1/71 от 09.10.2020г. для исполнения получил:

Фил
(подпись)
« 09 » октября 2020 г.

Директор МБОУ «СОШ № 32 им. В.А. Капитонова»
(должность,
Баранова Оксана Борисовна
фамилия, инициалы)